

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS OBRAS - REF: NOV/2023



DIRETORIA DE OBRAS
COORDENADORIAS DE OBRAS E CONSERVAÇÃO
GERÊNCIAS DE OBRAS E CONSERVAÇÃO

APRESENTAÇÃO FOTOGRÁFICA

INTERVENÇÕES URGENTES E PONTUAIS (IUP)

IUP 3.2 – RUA MARANHÃO, 1117 - MÉIER



Solo grampeado revestido em concreto projetado e cortina ancorada com guarda-copo



IUP 3.4 – RUA ANTÔNIO RÊGO (PEDRA DO SAPO) – COMP. DO ALEMÃO



Mureta e concreto projetado concluídos



IUP 3.3 – RUA CONEGO BOUCHER PINTO, 61 – HONÓRIO GURGEL



Muro estaqueado e concreto projetado concluídos

IUP 4.2 – ESTRADA DO CAMORIM, 1023 - CAMORIM



Cortina ancorada e muro estaqueado com guarda-corpo concluídos

IUP 4.1 – ESTRADA MENEZES CORTES, KM 5,5 (GRAJAÚ-JACAREPAGUÁ)



Execução do sistema de drenagem

IUP 4.1 – RUA TIROL – JACAREPAGUÁ



Serviço de limpeza e execução das estacas da viga de topo.

IUP 5.4 – RUA CLEBER DE SOUZA SIQUEIRA, Nº3 – RAMPA DOS CASQUEIROS - GUARATIBA




Cortina ancorada com guarda-corpo e recomposição de acesso

APRESENTAÇÃO FOTOGRÁFICA

RECUPERAÇÃO E LIMPEZA DE CANALETA

RUA OSCAR PIMENTEL E RUA VAL PARAÍSO – CHACRINHA – TIJUCA – AP 2.2



Recuperação de canaleta

RUA LEOPOLDO, 937 – MORRO DO ANDARAÍ – AP 2.2



Serviço de limpeza de canaleta

RUA CAPITÃO ALIATAR MARTINS – IRAJÁ – AP 3.3



Limpeza e recuperação de canaleta

APRESENTAÇÃO FOTOGRÁFICA

RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL

RUA HENRIQUE DE GÓES, 62 E 70 – HONÓRIO GURGEL – AP 3.3



Recuperação da cortina ancorada existente



Serviço de limpeza para recuperação do projetado existente

AV. ESTADO DA GUANABARA DIVERSOS PONTOS – GRUMARI – AP 4.2




Recuperação estrutural, montante e jusante da pista



APRESENTAÇÃO FOTOGRÁFICA


OBRAS EMERGENCIAIS

ESCOLA MUNICIPAL AZEVEDO JÚNIOR - CASCADURA



Execução da cortina ancorada e ao lado demolição parcial de muro existente

CRECHE JUREMA – COSTA BARROS



Instalação da tela de alta resistência e execução da mureta no topo do talude

RUA DIONÉIA – PORTÃO VERMELHO - ROCINHA



Execução de canaleta de drenagem superficial ao longo do talude e perfuração dos tirantes da cortina ancorada

ESTRADA DA GÁVEA, Nº 237 - ROCINHA



Execução de concreto projetado e montagem do andaime para perfuração dos tirantes da cortina ancorada

RUA CAMINHO DA GROTA, Nº 245 E 246 – MORRO DA FORMIGA



Perfuração e instalação dos tirantes da cortina ancorada



BECO VIA DOIS IRMÃOS – CHÁCARA DO CÉU



Vista local do acidente



Serviço de limpeza e retirada de material



BECO VIA DOIS IRMÃOS – CHÁCARA DO CÉU



Colocação de lona para evitar o encharcamento do solo

APRESENTAÇÃO FOTOGRÁFICA

OBRAS LICITADAS

MORRO DO QUETO (MONTANTE) - SAMPAIO



Instalação da barreira de dinâmica

AUTO ESTRADA GRAJAÚ-JACAREPAGUÁ – ALTURA DO KM3



Execução do sistema de drenagem e vista do muro de impacto executado



TRAVESSA ANTONINA – PRAÇA SECA



Execução de solo grampeado e sistema de drenagem

RUA HENRIQUE DE GÓES, 62 E 70 – HONÓRIO GURGEL



Execução de concreto projetado

COMUNIDADE DO MORRO DO CARACOL - PENHA



Execução de concreto projetado e recomposição de acesso

SÍTIO DO PAI JOÃO - ITANHANGÁ



Vista geral da obra



ESTRADA DA GROTA FUNDA, KM 3 - GUARATIBA



Vista da obra em andamento

ESTRADA DO REDENTOR, S/Nº - ALTO DA BOA VISTA



Execução de viga e recomposição do muro de pedra

RUA CÂNDIDO DE OLIVEIRA, 86 – RIO COMPRIDO



Montagem de forma e armação da cortina ancorada

RUA LEOPOLDO, 959 – MORRO DO ANDARAÍ



Execução de solo grampeado revestido em concreto projetado e guarda-corpo

RUA MENINO JESUS DE PRAGA, 14 - TAUÁ – ILHA DO GOVERNADOR



Muro de impacto em andamento

RUA DO SOSSEGO – MORRO DO CARACOL - PENHA



Perfuração dos tirantes da cortina ancorada

RUA JOSÉ RUFINO – COMUNIDADE SANTA MARTA



Concretagem da viga chumbada

VILA DO PAN - ETAPA 2 - BARRA DA TIJUCA




Vista da obra em andamento

RUA MAJOR TOJA MARTINEZ FILHO - VIDIGAL





Demolição de casas próximas ao maciço rochoso e retirada de entulho em caçamba

CONTENÇÃO DE ENCOSTA EM VÁRIOS PONTOS DA AV. NIEMEYER – SÃO CONRADO/LEBLON





Vista da obra em andamento

RECOMPOSIÇÃO DA CICLOVIA TIM MAIA – SÃO CONRADO




Montagem do guarda-corpo, instalação do cabo de aço e da tela de proteção

RECOMPOSIÇÃO DA CICLOVIA TIM MAIA – SÃO CONRADO



Pintura do vão e aplicação da junta de dilatação

MANUTENÇÃO ESTRUTURAL DA CICLOVIA TIM MAIA – SÃO CONRADO



Obra de manutenção em andamento

APRESENTAÇÃO FOTOGRÁFICA

OBRAS CONCLUÍDAS

AV. NIEMEYER, Nº 126 - VIDIGAL



Vista da obra concluída

APRESENTAÇÃO FOTOGRÁFICA

Apresentação concluída